

ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA –COS DE BOMBERS-

**SOL.LICITUD OFERTES PER A LA CONTRACTACIÓ MENOR DEL SERVEI DE
MANTENIMENT I REVISIÓ ANUAL DELS EQUIPS D'INTERVENCIÓ D'INCENDI
ESTRUCTURAL**

El Servei Contra Incendis i Salvament de Palma està tramitant l'expedient per a adjudicar el contracte menor del servei de manteniment i revisió anual dels equips d'intervenció d'incendi estructural.

D'acord amb la memòria justificativa de data 08/05/2023 del contracte menor del servei de manteniment i revisió anual dels equips esmentats, les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:

0. Objecte del contracte:

L'objecte del present contracte és el servei de revisió i manteniment dels equips d'intervenció del personal de Bombers de Palma. En concret el jaquetó i els pantalons d'intervenció en incendis estructurals.

1. Procediment i forma d'adjudicació:

Adjudicació directa, contracte menor.

2. Criteris de puntuació:

Únic criteri, el preu.

3. Especificacions tècniques de la prestació:

3.1 Vestuari objecte del servei de revisió i manteniment:

- Jaquetó d'intervenció
- Pantalons d'intervenció

3.2 L'objecte del contracte inclou:

- La recollida dels esmentats EPIs al Parc de Bombers Magdalena Rigo (carrer Gregorio Marañón s/n, Palma)
- La identificació i registre dels epis amb programa informàtic que permeti tenir informació de la traçabilitat dels epis i l'historial de les reparacions i revisions realitzades. Aquesta informació haurà de ser accessible i consultable per part del Servei de bombers. La base de dades d'aquest programa serà propietat del cos de bombers. Una vegada finalitzat el contracte aquest registre amb l'historial de totes les peces haurà de ser transferit al Servei de Bombers.
- La seva neteja i descontaminació segons les pautes del fabricant adjuntes. ANNEX 2
- Una revisió integral de tots els epis objecte del contracte.
- la inspecció i reparació dels epis que ho requereixin.
- L'informe d'aptitud o declaració de conformitat segons el qual el contractista determina si la mateixa és conforme per a ser utilitzada de nou amb el nivell de protecció suficient segons la normativa d'aplicació.



- la entrega dels Epis revisats i reparats al Parc de Bombers Magdalena Rigo
- Tot el material necessari (bosses, etiquetes o capsos) per poder fer el trasllat d'epis amb les degudes garanties i evitar la contaminació creuada.

3.3 Quantitats previstes:

El nombre d'unitats a reparar serà variable en el temps. (Aproximadament 10 al mes)

El nombre de trajes d'intervenció als que se'ls hi ha de fer la revisió es preveu, com a màxim, d'uns 20 (tenint en comte que cada traje es compon de 1 jaquetó i uns pantalons)

3.4 Periodicitat de les entregues i recollides:

Degut al nombre limitat d'EPIS de substitució disponibles al Servei de Bombers, necessitem un servei de recollida i entrega dels epis àgil i eficient. El període de temps entre la data en la qual es sol·licita la recollida dels epis i la seva entrega a les nostres instal·lacions no haurà de superar els 12 dies naturals.

3.5 Reparacions:

El contractista, abans d'iniciar qualsevol reparació haurà de fer una inspecció per a determinar el valor residual de cada peça.

La valoració haurà de seguir criteris el mes objectius possibles. L'estat general de la peça, la membrana, els reflectants, els folres, els velcros, les cremalleres. L'historial de rentades realitzades o el nombre de reparacions fetes. En base a aquesta valoració s'haurà d'estimar un valor residual de la peça.

L'adjudicatari acordarà amb el servei de bombers els criteris que es seguiran per calcular el valor residual de la peça.

Per a la valoració de l'estat de les peces el contractista assignarà personal qualificat i específicament format, de manera que es garanteixi l'aplicació d'un criteri únic.

Les possibles reparacions a realitzar sobre les peces, durant el termini d'execució del contracte, s'efectuaran sempre que el cost d'aquesta reparació no sigui major que el valor residual d'aquesta. (Preu d'adquisició Jaquetó: 711,30€ + IVA. Pantalons: 582,50€ + IVA)

Si la reparació fora de major import que el valor residual obtingut, el contractista emetrà un informe detallant a més la reparació necessària i el seu import perquè el responsable operatiu de la Prefectura del Cos de Bombers determini si la peça ha de ser o no reparada.

Perquè els equips mantinguin el compliment de les exigències normatives, les reparacions de les peces es duran a terme seguint les instruccions del fabricant, per persones degudament formades i qualificades, i els materials han de ser substituïts per uns altres del mateix origen o d'identiques característiques o superiors, amb la finalitat de no alterar les propietats de protecció de les peces.

En l'ANNEX 1 es troba la descripció dels equips.



Després de la reparació, cada peça ha de ser inspeccionada, determinant si la mateixa és conforme per a ser utilitzada de nou amb el nivell de protecció suficient segons la normativa d'aplicació.

3.6 Procediment:

Els procediments de revisió i manteniment es realitzaran d'acord amb el següent esquema:

1. Recollida
2. Recepció
3. Consulta històrica de la peça al registre.
4. 1ª inspecció
5. Neteja i descontaminació
6. 2ª inspecció
7. Reparacions
8. Actualització del històric al registre
9. Informe de conformitat de la peça per poder tornar-se a utilitzar com a EPI de categoria III
10. Empaquetat
11. Entrega

En la recepció de les peces, s'assignarà a cada equip una fitxa de seguiment.

Aquest document recollirà de manera detallada les accions que s'efectuïn sobre la peça durant la seva estada en les instal·lacions de manteniment.

Després d'escanejar cada peça s'accedirà al seu històric que indicarà el tipus de rentada a efectuar.

Després de la rentada s'inspeccionaran les peces, verificant i detectant desperfectes. Aquesta inspecció es realitzarà tant en els teixits externs com en la resta de capes internes, costures internes i externes, reflectores, tancaments i materials d'adhesió.

Posteriorment es procedirà a la reparació de les peces que ho precisin.

Durant una segona inspecció es verificarà la reparació efectuada, així com la preparació de la peça. Després d'un nou accés a l'històric de cada peça, aquest serà actualitzat amb les dades reflectides en la fitxa de seguiment.

Finalment es procedirà al seu empaquetat i sortida de la peça.

S'adjuntarà una còpia de la fitxa de manteniment, amb tots els procediments efectuats sobre l'equip així com informe d'aptitud o declaració de conformitat segons el qual el contractista determina si la mateixa és conforme per a ser utilitzada de nou amb el nivell de protecció suficient segons la normativa d'aplicació.

Per a dur a terme els procediments de reparació es disposarà de la següent maquinària:

- Màquines de cosir de triple arrossegament.
- Màquines remalladoras.
- Màquines de termo-segellat.



Així mateix els materials emprats seran els originalment emprats en la confecció de les peces.

3.7 Preus unitaris:

Els preus unitaris portaran inclòs el material, la mà d'obra, els costos directes i indirectes i els marges empresarials.

Per a la comparació de les ofertes s'aplicarà únicament el preu.

Els licitadors hauran d'oferir un preu únic per a la revisió del traje i aportar un llistat de preus per a les diferents reparacions que puguin donar-se. (IVA no inclòs)

Els preus de les reparacions no podran superar el màxim establert al següent quadre.

El valor estimat d'aquest contracte es de **2500 Euros** (IVA NO Inclòs).

REVISIÓ	DESCRIPCIÓ	PREU
REVISIÓ TRAJE D'INTERVENCIÓ	Inclou: Inspecció, entrega i recollida, rentat i descontaminació, revisió, registre, petites reparacions i informe d'avaluació.	-

REPARACIONS	DESCRIPCIÓ	PREU	PREU MÀXIM
Barrera humitat	Esquinçament gros	-	28,04
Barrera humitat	Substituir	-	43,20
Fermadors	Substituir fermador pretina	-	4,24
Fermadors	Substituir fermador tirant davanter dret	-	4,24
Fermadors	Substituir fermador tirant davanter esquerre	-	4,24
Fermadors	Substituir fermador tirant posterior dret	-	4,24
Fermadors	Substituir fermador tirant posterior esquerre	-	4,24
Chip	Substituir	-	7,61
Cinta reflectant	Substituir reflectant horitzontal pantalons 55 cm.	-	27,73
Cinta reflectant	Substituir reflectants jaquetó	-	93,62
Cinta reflectant	Substituir reflectants pantalons	-	48,71
Cinta reflectant	Substituir reflectants davanters	-	47,84
Cinta reflectant	Substituir reflectants contorn (75 mm)	-	54,49
Cinta reflectant	Substituir reflectants a les mànigues	-	28,44
Cinta reflectant	Substituir reflectants esquena	-	54,49
Cinta reflectant	Substituir reflectants perneres laterals	-	39,23
Cinta reflectant	Substituir triangle reflectant	-	11,19
Cremalleres	Substituir cremallera central jaquetó	-	69,91
Cremalleres	Substituir cremallera central pantalons	-	53,13
Escut braç	Substitució	-	15,49
Folre	Esquinçament gran	-	25,95
Folre	Esquinçament mitjà	-	15,09
Folre	Reparar unió puny amb folre	-	8,77
Folre	Substitució	-	81,93

CSV : GEN-f85b-5c2f-457c-c78f-eb48-35bb-921c-967c

DIRECCIÓ DE VALIDACIÓ : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : JAIME CRESPI QUINTANA | FECHA : 21/09/2023 13:57 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : EDER GARCIA COLOMER | FECHA : 21/09/2023 14:06 | Sin acción específica



Mosquetó porta guants	Substituir cinta porta guants	-	10,53
Mosquetó porta guants	Substituir mosquetó	-	1,21
Puny	Pegar puny	-	9,98
Puny	Substitució puny de punt	-	40,63
Puny	Substituir cinta dit	-	32,20
Teixit exterior	Esquinçament gran	-	44,09
Teixit exterior	Esquinçament mitja	-	23,89
Teixit exterior	Substituir reforç baix pernera	-	23,89
Teixit exterior	Substituir reforç genoll	-	72,85
Tirants	Canvi tirants	-	26,62
Tirants	Posar fermador	-	7,50
Velcros jaquetó	Substituir velcro butxaca (femella)	-	15,49
Velcros jaquetó	Substituir velcro butxaca (mascle)	-	15,49
Velcros jaquetó	Substituir velcro central (completo)	-	51,50
Velcros jaquetó	Substituir velcro central (femella)	-	25,98
Velcros jaquetó	Substituir velcro central (mascle)	-	32,57
Velcros jaquetó	Substituir velcro cuello (femella)	-	26,86
Velcros jaquetó	Substituir velcro cuello (mascle)	-	26,86
Velcros jaquetó	Substituir velcro escut braç	-	15,49
Velcros jaquetó	Substituir velcro interior trabilla (femella)	-	19,08
Velcros jaquetó	Substituir velcro interior trabilla (mascle)	-	19,08
Velcros jaquetó	Substituir velcro modulo nombre (femella)	-	15,49
Velcros jaquetó	Substituir velcro trabilla emisora	-	19,12
Velcros jaquetó	Substituir velcro trabilla linterna	-	19,12
Velcros pantalons	Substituir velcro butxaca (femella)	-	13,07
Velcros pantalons	Substituir velcro butxaca (mascle)	-	13,07
Velcros pantalons	Substituir velcro central (complet)	-	47,37
Velcros pantalons	Substituir velcro central (femella)	-	26,85
Velcros pantalons	Substituir velcro central (mascle)	-	26,85
Velcros pantalons	Substituir velcro tancament cama (femella)	-	26,85
Velcros pantalons	Substituir velcro tancament cama (mascle)	-	26,85



4. El lloc i el termini de presentació de l'oferta :

- L'oferta s'ha d'enviar al següent correu electrònic: bombers@palma.cat.
- La documentació a presentar:
 - Pressupost desglossat amb preu referit a unitat , signat per representant legal de l'entitat interessada amb segell de l'empresa.
 - Declaració responsable del contractista
 - Declaració d'absència de conflicte d'interessos(DACI)
- Termini de presentació d'ofertes: es de 10 dies des de la publicació al perfil del contractant de l'Ajuntament de Palma

Els sotasignat declara conèixer el contingut dels articles 52, 53 i 54 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic i l'article 61 del Reglament financer (UE 2018/1046, de 18 de juliol 2018) i no tenir conflictes d'interès en aquesta actuació que integra l'expedient.

Palma, a la data de la signatura electrònica

El responsable del contracte

Jaime Crespí Quintana

Oficial de Formació i PRL de Bombers de Palma

Conforme

Eder García Colomer

Oficial en cap del Cos de Bombers de Palma

