

## ANNEX 2: PAUTES DE RENTAT

Código seguro de Verificación : GEN-fb58-48e5-639c-7499-9429-5882-7156-1bdc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

---

CSV : GEN-fb58-48e5-639c-7499-9429-5882-7156-1bdc

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : JAIME CRESPI QUINTANA | FECHA : 18/04/2024 12:33 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : EDER GARCIA COLOMER | FECHA : 22/04/2024 14:06 | Sin acción específica





SAGRES S.L.  
Confección Tejidos Especiales

## PAUTAS DE LAVADO DEL EQUIPO DE INTERVENCIÓN

### Consideraciones generales del proceso de lavado

- El equipo de intervención está confeccionado con fibras inherentemente ignífugas. Por ello, no es necesario aplicar ningún tipo de tratamiento ignífugo extra.
- Las prendas de protección deben ser lavadas por separado. De esta manera se evita que las fibras ó residuos de otras prendas no ignífugas se adhieran al equipo.
- Antes de proceder al lavado es recomendable cerrar o tapar todos los velcros para evitar la adhesión de elementos extraños. Así mismo, los velcros abiertos pueden degradarse con el roce con el resto de los tejidos.
- Nunca marcar las prendas con alfileres o elementos punzantes ya que pueden dañar la membrana.
- Antes de lavar vaciar los bolsillos y retirar, en caso de que existan, los complementos metálicos (broches, cierres, argollas...)
- No se recomienda el cepillado de las prendas.

### Proceso de lavado

- Temperatura máxima de lavado: 40º
- Máximo nivel de llenado: 2/3 del volumen del tambor.
- Programa de lavado
  - Duración recomendada 40-45 minutos.
  - Programa con gran cantidad de agua.
- Detergente
  - No se deben usar detergentes o aditivos con blanqueadores (lejía) o con un pH ni muy alto (pH >10) ni muy bajo (pH < 6).
  - No usar detergentes que contengan suavizantes.

CSV : GEN-fb58-48e5-639c-7499-9429-5882-7156-1bdc

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : JAIME CRESPI QUINTANA | FECHA : 18/04/2024 12:33 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : EDER GARCIA COLOMER | FECHA : 22/04/2024 14:06 | Sin acción específica





SAGRES S.L.  
Confección Tejidos Especiales

### **Aclarado**

- Al finalizar el lavado la prenda debe ser aclarada debidamente para eliminar todo tipo de residuos alcalinos o sustancias potencialmente inflamables. Repetir el procedimiento de aclarado las veces que sean necesarias. Normalmente los programas para ropa de color realizan al menos 3 aclarados, lo que suele ser suficiente para eliminar los restos de detergente

### **Secado**

- Las prendas han de secarse colgadas en un lugar protegido de la luz del sol.
- Así mismo, podrá secarse en máquina a una temperatura no superior a 40°.

### **Reimpregnación**

- La reimpregnación con fluorocarbono se recomienda cada cinco lavados.
- Se recomienda el uso de resina de fluorocarbono (FC) durante el último ciclo de aclarado y proceder al secado en máquina .

El cumplimiento de las anteriores instrucciones de mantenimiento asegura una mejor conservación y durabilidad de los equipos.

